

PFLEGEHINWEISE

SCHEDEL MULTISTAR® VISION^{PLUS} Mineralwerkstoff

SCHEDEL MULTISTAR® VISION^{PLUS} Mineralwerkstoff ist ein massiver, voll durchgefärbter Kompositionswerkstoff mit einer steinähnlichen Optik und warmer, angenehmer Haptik. Das Material ist durch seine Wasserfestigkeit ohne Einschränkung für Feucht- und Nassräume einsetzbar. Die porenfreie Oberfläche ist UV-beständig und farbecht. Sehr pflegeleicht sorgt sie für Sauberkeit und Hygiene im Bad. Die Oberfläche ist verschleißfest und resistent gegen haushaltsübliche Säuren und Laugen. Kratzer lassen sich auspolieren, größere Schadstellen nahezu unsichtbar reparieren.



DIE TÄGLICHE REINIGUNG

Der Mineralwerkstoff erfordert aufgrund seiner bewährten Materialeigenschaften keine besondere Pflege. Um die hygienischen Eigenschaften des Materials optimal zu nutzen, sollten Verschmutzungen jedoch möglichst sofort beseitigt werden. Zur täglichen Reinigung genügt ein weiches Mikrofaser Tuch und ein übliches Reinigungsmittel für das Badezimmer. Kalkflecken können Sie auch mit Essig besprühen und 2-3 Minuten einwirken lassen. Danach spülen Sie mit reichlich warmem Wasser. Besonders empfehlen wir den Mineralwerkstoff-Reiniger aus dem SCHEDEL Lieferprogramm (Art.-Nr. SH 30064).

HARTNÄCKIGE FLECKEN

Der Mineralwerkstoff ist unempfindlich gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien. Aggressive chemische Substanzen können jedoch bei unsachgemäßem Einsatz die Oberfläche beschädigen (z.B. Abflussreiniger, Backofen- oder Grillreiniger) und dürfen nicht verwendet werden.

Hartnäckige Verschmutzungen können mit flüssiger Reinigungsmilch, Spülmaschinen-, Ceranfeld- oder Badreiniger entfernt werden. Nach jeder Reinigung empfehlen wir, die Oberfläche mit klarem Wasser nachzuspülen und trocken zu reiben. Abrasive, scheuernde Reinigungsmittel und Schwämme mit Scheuervlies können das gleichmäßige Oberflächenbild negativ beeinträchtigen und sollten daher bei Bedarf vollflächig eingesetzt werden.

Fleck	Feuchtes Tuch	Warmes Wasser und Reiniger	Flüssige Reinigungsmilch	Spiritus
Flüssige Seife		x	x	x
Handcreme		x	x	x
Lippenstift		x	x	x
Nagellack/Nagellackentferner			x	x
wasserlösliche Farben	x	x	x	
Farben auf Basis von Lösungsmitteln				x
auswaschbare Textilfarbe		x	x	
waschfeste Textilfarbe				x
Alkohol, Rotwein	x	x	x	
Tee, Kaffee, Milch	x	x	x	
Fruchtsaft	x	x	x	
Öl		x	x	x
Schuhcreme				x
Wachsmalkreide			x	x
Kugelschreibertinte				x
Textmarker			x	x

KRATZER UND RISSE

Scharfe oder spitze Gegenstände können Spuren auf der Oberfläche hinterlassen. Kratzer und Risse können mit Schleifpapier der Körnung 180 - 220 ausgeschliffen werden. Setzen Sie wenn nötig mit Schleifpapier der Körnung 320 - 400 bzw. 600 fort. Danach reinigen Sie die gesamte Fläche mit einem feineren Abrasivmittel nach. Glänzende Flächen können mit Schleifpapier bis zu einer Körnung von 600 - 800 oder mehr behandelt werden. Um eine gleichmäßige Fläche des Produkts zu erhalten, ist es nötig, alle sichtbaren Flächen auszuschleifen. Dieses Verfahren erfordert Erfahrung, daher empfehlen wir, dies von einem Fachmann vornehmen zu lassen.